





COMUNE DI CURTAROLO
Via Gorizia, 2, 35010 Curtarolo PD

Il Sindaco

Aw. Martina ROCCHIO

L'Assessore all'Urbanistica

Geom. Simone DUREGON

Ufficio Tecnico

Il responsabile Arch. Lorenzo GRIGGIO
Urb. Elena Milena CAVINATO
Arch. Paola CARDIN

INDICE SCHEDE EDIFICI B:

1. PI Variante 3 - Schede Edifici B modificate p. 03

2. PI Variante 3 - Schede Edifici B confermate dal PRG previgente p. 06

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione urbanistica

Urb. Raffaele GEROMETTA
Urb. Daniele RALLO
Urb. Alberto CAGNATO

Contributi specialistici

Urb. Maria Teresa PINNA

Gruppo di Valutazione Ambientale ed Idraulica

Ing. Elettra LOWENTHAL
Ing. Matteo CELLA
Dott. Geol. Andrea LOTENI DELLE VEDOVE

MATE SC
Sede Legale e Operativa - Via San Felice 21 - Bologna (BO)
Sede Operativa - Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)
Sede Operativa - via F. Carlini 5, Milano (MI)
Tel. +39 (0438) 412433 - +39 (051) 2912911
e-mail: mateng@mateng.it

1 . PI Variante 3 - Schede Edifici B modificate

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 25

Riferimento scheda A:

17083

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 13/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00055.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00056.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Analisi

Indirizzo: Via Montello
n° civico: 9
sezione: U foglio: 6
mappale: 74

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: A blocco

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
E' consentita la demolizione e ricostruzione con volumetria pari ad esistente

Altezza massima: 2 piani

Distanze dalle strade e dai confini come NTO.

L'intervento è sottoposto a Contributo Straordinario/Perequazione e previa presentazione di analisi storica in fase di richiesta del titolo abilitativo.

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 41

Riferimento scheda A:

23057

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 10/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00084.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00085.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Analisi

Indirizzo: Via Piave
n° civico: 20
sezione: U foglio: 12
mappale: 67,147

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale semplice

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
E' consentita la demolizione e ricostruzione con volumetria pari ad esistente

Altezza massima: 2 piani

Distanze dalle strade e dai confini come NTO.

L'intervento è sottoposto a Contributo Straordinario/Perequazione e previa presentazione di analisi storica in fase di richiesta del titolo abilitativo.

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 43

Riferimento scheda A:

28068

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Sant'Andrea
n° civico: 16
sezione: U foglio: 12
mappale: 78

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale semplice

Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Rudere

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di pesante entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
E' consentita la demolizione e ricostruzione con volumetria pari ad esistente

Altezza massima: 2 piani

Distanze dalle strade e dai confini come NTO.

L'intervento è sottoposto a Contributo Straordinario/Perequazione e previa presentazione di analisi storica in fase di richiesta del titolo abilitativo.

data rilievo: 15/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\15-05-02\dsc00051.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\15-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 44

Riferimento scheda A:

29081

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Roma
n° civico: 29
sezione: U foglio: 12
mappale: 93,187

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
L'edificio è individuato come ENF/02: è consentita la demolizione e ricostruzione con prescrizioni particolari riportate nel Repertorio Normativo.

L'intervento è sottoposto a Contributo Straordinario/Perequazione e previa presentazione di analisi storica in fase di richiesta del titolo abilitativo.

data rilievo: 10/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00033.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00035.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

2. Schede Edifici B confermate dal PRG previgente

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 01

Riferimento scheda A:

02017

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Ortigara
n° civico: s.n.
sezione: U **foglio:** 1
mappale: 1

Destinazione d'uso prevalente originaria: Annesso rustico
Destinazione d'uso prevalente attuale: Interesse Comune
Tipologia edilizia: Annesso rustico
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d'uso ammessa: Interesse Comune
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 11/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\11-03-02\dsc00080.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\11-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 02

Riferimento scheda A:

03010

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Grappa
n° civico: s.n.
sezione: U **foglio:** 1
mappale: 186

Destinazione d'uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d'uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Rudere
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d'uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 09/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\09-03-02\dsc00024.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\09-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 03

Riferimento scheda A:

03142

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Giuseppe Verdi
n° civico: 27
sezione: U foglio: 1
mappale: 926

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Discreto
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di pesante entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Archi in facciata principale
Note:

data rilievo: 11/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\13-03-02\dsc00006.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\13-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 04

Riferimento scheda A:

09194

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi
n° civico: 19
sezione: U foglio: 1
mappale: 863

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

data rilievo: 19/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00069.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 05

Riferimento scheda A:

09121

Norma di riferimento:

Legge 1089/1939



Analisi

Indirizzo: Via Padre Bernardo Longo
n° civico: s.n.
sezione: U **foglio:** 3
mappale: 431

Destinazione d' uso prevalente originaria: Servizi sociali e di culto
Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto
Tipologia edilizia: Altra tipologia
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Discreto
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Prima del 1800
Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1
Destinazione d' uso ammessa: Esistente
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note: Campanile - chiesa

data rilievo: 18/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00080.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 06

Riferimento scheda A:

09114

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Pasubio
n° civico: 2
sezione: U **foglio:** 3
mappale: 398

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: In linea
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Esistente
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

data rilievo: 18/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00059.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 07

Riferimento scheda A:

09120

Norma di riferimento:

Legge 1089/1939



Analisi

Indirizzo: Via Padre Bernardo Longo
n° civico: 19
sezione: U **foglio:** 3
mappale: 65

Destinazione d' uso prevalente originaria: Interesse Comune

Destinazione d' uso prevalente attuale: Interesse Comune

Tipologia edilizia: Altra tipologia

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Discreto

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1

Destinazione d' uso ammessa: Esistente

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Facciata principale

Note: Ex Teatro

data rilievo: 18/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00077.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 08

Riferimento scheda A:

09124

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Padre Bernardo Longo
n° civico: 11
sezione: U **foglio:** 3
mappale: 103,66

Destinazione d' uso prevalente originaria: Interesse Comune

Destinazione d' uso prevalente attuale: Interesse Comune

Tipologia edilizia: A blocco

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Discreto

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1

Destinazione d' uso ammessa: Esistente

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note: Canonica-sede ass/ni

data rilievo: 18/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00081.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 09

Riferimento scheda A:

09140

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi
n° civico: 36
sezione: U foglio: 4
mappale: 87

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. al terziario
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di pesante entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Esistente
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

data rilievo: 19/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00081.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 10

Riferimento scheda A:

09139

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Alcide De Gasperi
n° civico: 26
sezione: U foglio: 4
mappale: 102

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. al terziario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. al terziario
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Esistente
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

data rilievo: 19/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00083.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 11

Riferimento scheda A:

09225

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi
n° civico: 21
sezione: U foglio: 1
mappale: 106

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. al secondario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di pesante entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Esistente
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 19/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00113.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\19-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 12

Riferimento scheda A:

15040

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Pasubio
n° civico: s.n.
sezione: U foglio: 2
mappale: 990

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Rudere
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: -

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Elim/ne superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 15/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\15-03-02\dsc00050.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\15-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 13

Riferimento scheda A:

04018

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 20/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\20-03-02\dsc00039.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\20-03-02\dsc00041.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi
n° civico: 42
sezione: U foglio: 4
mappale: 4

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Prima del 1800

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Riapertura archi ora chiusi

Elem/ti puntuali da conservare: Archi in facciata principale

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 14

Riferimento scheda A:

04083

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Guglielmo Marconi
n° civico: 116
sezione: U foglio: 5
mappale: 11,12

Destinazione d' uso prevalente originaria: Annesso rustico

Destinazione d' uso prevalente attuale: Annesso rustico

Tipologia edilizia: Annesso rustico

Caratt. costr. facciata: Mattoni a vista

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Pilastri in facciata principale

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 15

Riferimento scheda A:

10094

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 11/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\11-04-02\dsc00183.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\11-04-02\dsc00185.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Sant'Andrea

n° civico: 74

sezione: U foglio: 5

mappale: 208

Destinazione d' uso
prevalente originaria: Residenza

Destinazione d' uso
prevalente attuale: Residenza

Tipologia edilizia: A blocco

Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto
originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di
protezione: Grado tutela 2

Destinazione d' uso
ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari
aggiuntive: Elim/ne superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 16

Riferimento scheda A:

05052

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via XXIV Maggio

n° civico: 11

sezione: U foglio: 5

mappale: 629

Destinazione d' uso
prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso
prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Prima del 1800

Interventi su impianto
originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di
protezione: Grado tutela 2

Destinazione d' uso
ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari
aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Portico in facciata
principale

Note:

data rilievo: 20/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\20-03-02\dsc00136.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\20-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 17

Riferimento scheda A:

12045

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 22/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\22-03-02\dsc00058.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\22-03-02\dsc00060.jpg

Analisi

Indirizzo: Via San Pio X°
n° civico: 3
sezione: U foglio: 7
mappale: 27,177

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale semplice

Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Non utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 18

Riferimento scheda A:

12053

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 22/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\22-03-02\dsc00065.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\22-03-02\dsc00064.jpg

Analisi

Indirizzo: Via San Pio X°
n° civico: 2
sezione: U foglio: 7
mappale: 41,428,429

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 19

Riferimento scheda A:

07018

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 27/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00032.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00033.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Col di Lana
n° civico: 10
sezione: U foglio: 7
mappale: 230

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Discreto
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza e turismo
Prescrizioni particolari aggiuntive: Vedi scheda normativa
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 20

Riferimento scheda A:

07021

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 27/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00034.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00035.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Col di Lana
n° civico: s.n.
sezione: U foglio: 7
mappale: 174,81

Destinazione d' uso prevalente originaria: Servizi sociali e di culto
Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto
Tipologia edilizia: Altra tipologia
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Prima del 1800
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1
Destinazione d' uso ammessa: Servizi sociali e di culto
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 21

Riferimento scheda A:

07001

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 27/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00023.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00024.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Col di Lana
n° civico: 3
sezione: U foglio: 7
mappale: 251,14

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Successivo al 1945
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 22

Riferimento scheda A:

15127

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 15/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\15-03-02\dsc00079.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\15-03-02\dsc00000.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Don Giovanni Bosco
n° civico: 49
sezione: U foglio: 3
mappale: 33,75,76,74,71

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 23

Riferimento scheda A:

15128

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Don Giovanni Bosco
n° civico: 49
sezione: U **foglio:** 3
mappale: 73,34,78

Destinazione d' uso prevalente originaria: Annesso rustico
Destinazione d' uso prevalente attuale: Annesso rustico
Tipologia edilizia: Annesso rustico
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 15/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\15-03-02\dsc00078.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\15-03-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 24

Riferimento scheda A:

17100

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Montello
n° civico: 15
sezione: U **foglio:** 6
mappale: 507,161

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 13/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00044.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00045.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 26

Riferimento scheda A:

17090

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.

Analisi



Indirizzo: Via Montello
n° civico: 10
sezione: U foglio: 6
mappale: 101

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale semplice

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Portico

Note:



data rilievo: 13/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00050.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00049.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 27

Riferimento scheda A:

18008

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 10/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00157.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00159.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Piave
n° civico: 2
sezione: U foglio: 12
mappale: 328,331

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Portico

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 28

Riferimento scheda A:

19017

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Piave
n° civico: 29
sezione: U foglio: 7
mappale: 472,473

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 29

Riferimento scheda A:

21014

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Valsugana
n° civico: 15
sezione: U foglio: 8
mappale: 34

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di pesante entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 24/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00051.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 30

Riferimento scheda A:

21019

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi
n° civico: 1
sezione: U foglio: 4
mappale: 1055

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza e turismo
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Portico

Note:

data rilievo: 24/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00046.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 31

Riferimento scheda A:

21030

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 24/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00056.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00055.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Valsugana
n° civico: 11
sezione: U foglio: 8
mappale: 29

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale semplice

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Mediocre

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2

Destinazione d' uso ammessa: Residenza e turismo

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 32

Riferimento scheda A:

21031

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Valsugana
n° civico: 11
sezione: U foglio: 8
mappale: 29

Destinazione d' uso prevalente originaria: Annesso rustico

Destinazione d' uso prevalente attuale: Annesso rustico

Tipologia edilizia: Annesso rustico

Caratt. costr. facciata: Mattoni a vista

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Cattivo

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 33

Riferimento scheda A:

21028

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Gorizia
n° civico: 80
sezione: U foglio: 10
mappale: 55

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Villa
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Demolizione adiacenze ad uso produttivo

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 24/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00058.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 34

Riferimento scheda A:

21047

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Gorizia
n° civico: 68
sezione: U foglio: 10
mappale: 196,288

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 24/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00068.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\24-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 35

Riferimento scheda A:

22015

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.

Analisi



Indirizzo: Via Sant' Andrea
n° civico: 41
sezione: U foglio: 11
mappale: 1

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario

Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario

Tipologia edilizia: Rurale aggregato

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Discreto

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3

Destinazione d' uso ammessa: Residenza

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Portico

Note:

data rilievo: 13/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00099.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\13-05-02\dsc00100.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 36

Riferimento scheda A:

23007

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 10/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00118.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00121.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Po
n° civico: 26
sezione: U foglio: 12
mappale: 459,x2

Destinazione d'uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d'uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d'uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni, riapertura archi
Elem/ti puntuali da conservare: Archi su facciata principale

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 37 (scheda stralciata)

--	--	--	--

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 38

Riferimento scheda A:

22041

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Sant'Andrea
n° civico: 28
sezione: U foglio: 12
mappale: 51

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Archi su facciata principale

Note:

data rilievo: 14/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\14-05-02\dsc00031.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\14-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 39

Riferimento scheda A:

22066

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Roma
n° civico: 10
sezione: U foglio: 12
mappale: 57

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 14/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\14-05-02\dsc00044.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\14-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 40

Riferimento scheda A:

23024

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 10/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00129.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\10-05-02\dsc00131.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Roma
n° civico: 19
sezione: U foglio: 12
mappale: 428

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 42

Riferimento scheda A:

27067

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.

Analisi



Indirizzo:

Via Gorizia

n° civico:

21

sezione: U

foglio: 11

mappale:

882,8832

Destinazione d' uso
prevalente originaria:

Residenza

Destinazione d' uso
prevalente attuale:

Residenza

Tipologia edilizia:

A blocco

Caratt. costr. facciata:

Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura:

Coppi laterizio

Stato di Conservazione:

Mediocre

Utilizzazione:

Utilizzato

Epoca di Costruzione:

Dal 1800 al 1900

Interventi su impianto
originario:

Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di
protezione:

Grado tutela 3

Destinazione d' uso
ammessa:

Residenza/terziario

Prescrizioni particolari
aggiuntive:

Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare:

Nessuno

Note:

data rilievo: 30/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\30-05-02\dsc00034.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\30-05-02\dsc00036.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 45

Riferimento scheda A:	32001	Norma di riferimento:	Legge 1497/1939
-----------------------	-------	-----------------------	-----------------

Analisi



Indirizzo:	Via Monfalcone
n° civico:	s.n.
sezione:	U foglio: 9
mappale:	42,229,206

Destinazione d' uso prevalente originaria:	Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale:	Residenza c. primario
Tipologia edilizia:	Rurale semplice
Caratt. costr. facciata:	Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura:	Coppi laterizio
Stato di Conservazione:	Cattivo
Utilizzazione:	Non utilizzato
Epoca di Costruzione:	Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario:	Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione:	Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa:	Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive:	Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare:	Nessuno

data rilievo: 18/03/02

Foto01:	c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00002.jpg
Foto02:	c:\curtaroloscheda\imma\18-03-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 46

Riferimento scheda A:

33005

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Montalcone
n° civico: 21
sezione: U foglio: 9
mappale: 247

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 29/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00095.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 47

Riferimento scheda A:

27084

Norma di riferimento:

Legge 1089/1939



Analisi

Indirizzo: Via Martiri
n° civico: 7
sezione: U foglio: 11
mappale: 119

Destinazione d' uso prevalente originaria: Interesse Comune
Destinazione d' uso prevalente attuale: Interesse Comune
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Int. Prev. PIRUEA
Destinazione d' uso ammessa: Int. Prev. PIRUEA
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note: Ex scuole EI/ari

data rilievo: 30/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\30-05-02\dsc00111.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\30-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 48

Riferimento scheda A:

33083

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Vittorio Veneto
n° civico: 2
sezione: U foglio: 11
mappale: 156,342

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. al terziario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. al terziario
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza\terziario
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 29/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00056.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 49

Riferimento scheda A:

33072

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Giacomo Matteotti
n° civico: 9
sezione: U foglio: 11
mappale: 159

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Palazzetto
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 29/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00066.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 50

Riferimento scheda A:

27156

Norma di riferimento:

Legge 1089/1939



data rilievo: 30/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\30-05-02\dsc00127.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\30-05-02\dsc00123.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Vittorio Veneto
n° civico: 1
sezione: U foglio: 11
mappale: b

Destinazione d' uso prevalente originaria: Servizi sociali e di culto
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Altra tipologia
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Prima del 1800
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1
Destinazione d' uso ammessa: Interesse Comune
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 51

Riferimento scheda A:

34034

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Vittorio Veneto
n° civico: 72
sezione: U foglio: 11
mappale: 246

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

data rilievo: 22/05/02

foto01: C:\curtaroloscheda\imma\aggio\Imma001.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\29-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 52

Riferimento scheda A:

34042

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 22/05/02

foto01: C:\curtaroloscheda\imma\aggio\Imma006.jpg

foto02: C:\curtaroloscheda\imma\aggio\Imma005.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Vittorio Veneto
n° civico: 76
sezione: U foglio: 13
mappale: 247

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 53

Riferimento scheda A:

29034

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII°
n° civico: 12
sezione: U foglio: 13
mappale: 146

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione di superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 54

Riferimento scheda A:

35072

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII°
n° civico: 26a
sezione: U foglio: 13
mappale: 38

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale semplice
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

data rilievo: 30/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\30-04-02\dsc00019.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\30-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 55

Riferimento scheda A:

35074

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII°
n° civico: 26b
sezione: U foglio: 13
mappale: 731

Destinazione d' uso prevalente originaria: Annesso rustico
Destinazione d' uso prevalente attuale: Annesso rustico
Tipologia edilizia: Annesso rustico
Caratt. costr. facciata: Mattoni a vista
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

data rilievo: 30/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\30-04-02\dsc00022.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\30-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 56

Riferimento scheda A:

36058

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via XXV Aprile
n° civico: 13
sezione: U foglio: 14
mappale: 167,234

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

data rilievo: 29/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\29-03-02\dsc00012.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\29-03-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 57

Riferimento scheda A:

31036

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Argine Villabozza
n° civico: 46
sezione: U foglio: 15
mappale: 16

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. al terziario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. al terziario
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza/terziario
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

data rilievo: 27/03/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00132.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\27-03-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 58

Riferimento scheda A:

35178

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 06/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\06-05-02\dsc00027.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\06-05-02\dsc00025.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Tessara
n° civico: 20
sezione: U foglio: 13
mappale: 141,274,60,142

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 59

Riferimento scheda A:

34070

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Tessara
n° civico: n.n.
sezione: U foglio: 13
mappale: \

Destinazione d' uso prevalente originaria: Servizi sociali e di culto
Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto
Tipologia edilizia: Altra tipologia
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Altro
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: -
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1
Destinazione d' uso ammessa: Servizi sociali e di culto
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 60

Riferimento scheda A:

38018

Norma di riferimento:

Legge 1089/1939



Analisi

Indirizzo: Via Tessara
n° civico: s.n.
sezione: U foglio: 16
mappale: 295

Destinazione d' uso prevalente originaria: Interesse Comune
Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto
Tipologia edilizia: Altra tipologia
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Prima del 1800
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1
Destinazione d' uso ammessa: Servizi sociali e di culto
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note: santuario Madonna di Tessara

data rilievo: 15/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\15-05-02\dsc00107.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\15-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 61

Riferimento scheda A:

39054

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Vittorio Veneto
n° civico: 5
sezione: U foglio: 13
mappale: 793

Destinazione d' uso prevalente originaria: Servizi sociali e di culto
Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto
Tipologia edilizia: Altra tipologia
Caratt. costr. facciata: Misto matt./intonaco
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: -
Epoca di Costruzione: Prima del 1800
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1
Destinazione d' uso ammessa: Servizi sociali e di culto
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna
Note:

data rilievo: 22/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\22-05-02\dsc00216.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\22-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 62

Riferimento scheda A:

40025

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Nero
n° civico: 35
sezione: U foglio: 14
mappale: 166

Destinazione d' uso prevalente originaria: Interesse Comune
Destinazione d' uso prevalente attuale: Interesse Comune
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Rudere
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Res \ terz \ turismo
Prescrizioni particolari aggiuntive: Vedi progetto Soprintendenza
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note: Ex scuole elementari

data rilievo: 04/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\04-04-02\dsc00026.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\04-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 63

Riferimento scheda A:

40146

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Nero
n° civico: 113
sezione: U foglio: 14
mappale: 128

Destinazione d' uso prevalente originaria: Attivita' agroindustriale
Destinazione d' uso prevalente attuale: Attivita' agroindustriale
Tipologia edilizia: Palazzetto
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Altro
Stato di Conservazione: Discreto
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Successivo al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entita'

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Attivita' agroindustriale
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno
Note:

data rilievo: 03/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00086.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 64

Riferimento scheda A:

40144

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Monte Nero
n° civico: 112
sezione: U foglio: 17
mappale: 4

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Buono
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Successivo al 1945
Interventi su impianto originario: Di recente ristrutturazione

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

data rilievo: 03/04/02

foto01: C:\curtaroloscheda\imma\aggio\Imma011.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 65

Riferimento scheda A:

40143

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Argine Villabozza
n° civico: 12
sezione: U foglio: 15
mappale: 65

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza
Tipologia edilizia: Palazzetto
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Mediocre
Utilizzazione: In costr. o ristr.
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

data rilievo: 03/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00083.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00000.jpg

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 66

Riferimento scheda A:

40141

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 03/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00076.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00077.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Argine Villabozza
n° civico: 12
sezione: U foglio: 15
mappale: 65

Destinazione d' uso prevalente originaria: Annesso rustico
Destinazione d' uso prevalente attuale: Annesso rustico
Tipologia edilizia: Annesso rustico
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Discreto
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Vedi scheda progetto 02
Destinazione d' uso ammessa: Turistico/alberghiera
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note: Vedi scheda prog. 02

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 67

Riferimento scheda A:

40140

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo: Via Argine Villabozza
n° civico: 12
sezione: U foglio: 15
mappale: 65

Destinazione d' uso prevalente originaria: Artigianato produttivo
Destinazione d' uso prevalente attuale: Artigianato produttivo
Tipologia edilizia: A blocco
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Cattivo
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945
Interventi su impianto originario: Presenza di superfetazioni

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Eliminazione superfetazioni
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

data rilievo: 03/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00078.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\03-04-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO
Ing. Stefano Alessi
Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 68

Riferimento scheda A:

44039

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Analisi

Indirizzo: Via Cà Ferri
n° civico: n.n.
sezione: U foglio: 17
mappale: \

Destinazione d' uso prevalente originaria: Servizi sociali e di culto

Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto

Tipologia edilizia: Altra tipologia

Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale

Caratt. costr.copertura: Altro

Stato di Conservazione: Discreto

Utilizzazione: -

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1

Destinazione d' uso ammessa: Servizi sociali e di culto

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuna

Note:

data rilievo: 21/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\21-05-02\dsc00080.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\21-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 69

Riferimento scheda A:

44063

Norma di riferimento:

Legge 1089/1939



Analisi

Indirizzo: Via Santa Maria di Non
n° civico: s.n.
sezione: U foglio: 17
mappale: 544

Destinazione d' uso prevalente originaria: Interesse Comune

Destinazione d' uso prevalente attuale: Servizi sociali e di culto

Tipologia edilizia: Altra tipologia

Caratt. costr. facciata: Mattoni a vista

Caratt. costr.copertura: Coppi laterizio

Stato di Conservazione: Buono

Utilizzazione: Utilizzato

Epoca di Costruzione: Dal 1901 al 1945

Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 1

Destinazione d' uso ammessa: Servizi sociali e di culto

Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna

Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note: chiesa S.ta Maria di Non

data rilievo: 21/05/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\21-05-02\dsc00034.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\21-05-02\dsc00000.jpg

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico-ambientale

Scheda n. : 70

Riferimento scheda A:

48004

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



data rilievo: 04/04/02

foto01: c:\curtaroloscheda\imma\04-04-02\dsc00044.jpg

foto02: c:\curtaroloscheda\imma\04-04-02\dsc00045.jpg

Analisi

Indirizzo: Via Santa Maria di Non
n° civico: 97
sezione: U foglio: 17
mappale: 144

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Discreto
Utilizzazione: Utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Grado tutela 3
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note:

TECNOSTUDIOASSOCIATO

Ing. Stefano Alessi

Via Dante 44 Cittadella (Padova)

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Schedatura edifici di valore storico- ambientale

Scheda n. : 71

Norma di riferimento:

Vincolo di P.R.G.



Indirizzo : Via San Martino
n° civico : 28
sezione : U foglio : 2
mappale : 310,344,455

Destinazione d' uso prevalente originaria: Residenza c. primario
Destinazione d' uso prevalente attuale: Residenza c. primario
Tipologia edilizia: Rurale aggregato
Caratt. costr. facciata: Intonaco tradizionale
Caratt. costr. copertura: Coppi laterizio
Stato di Conservazione: Precario
Utilizzazione: Non utilizzato
Epoca di Costruzione: Dal 1800 al 1900
Interventi su impianto originario: Di modesta entità

Progetto

Interventi e grado di protezione: Gruppo tutela 2
Destinazione d' uso ammessa: Residenza
Prescrizioni particolari aggiuntive: Nessuna
Elem/ti puntuali da conservare: Nessuno

Note: